


Forskallingsteknikerne.

Bjerganker 15,0

Art.nr. 581120000

Følg monteringsvejledningen



Produktbeskrivelse

Bjerganker 15,0 bruges til ensidet forskallingsforankring i beton.



- Det er principielt forbudt at genanvende ankeret, ligesom det er forbudt at mellemaflaste ankerpunkterne! (Undtagen ved anvendelse med ophængskonus med krave 15,0 og belastningsprøve.)
- Ankerpunktet må planmæssigt kun belastes med trækraft.
- Midlertidig anvendelse af ankerpunktet er begrænset til maksimalt 6 måneder.



Ved anvendelse af bjerganker 15,0 i beton i Tyskland skal desuden **godkendelse Z-21.6-1850** overholdes.

Nødvendigt udstyr

Info:

Anvend altid kun godkendte ankerstave!

Når arbejdet er afsluttet, kan ankerstaven bjærges, mens bjergankeret bliver siddende i borehullet.

Til fremstilling af et ankerpunkt skal der bruges:


Pos.	Betegnelse	Art. nr.
(A)	Stenbor 37x250mm Passende til HILTI-borehamre med holder TE-Y, TE-F og SDS-MAX	581124000
(B)	Ankerstav 15,0 (længde efter forholdene)	
(C)	Bjerganker 15,0	581120000
(D)	Monteringsrør for bjerganker	581123000
(E)	Ankerstav nøgle 15,0/20,0	580594000
(F)	Bespændingsnøgle 300kN	581815000
(G)	Super gigant møtrik 15,0	581966000

Fremstilling af borehul.



➤ Det er ikke tilladt at anvende kernebor.

De kan nemlig bore igennem eksisterende armeringsjern i betonen. Spredesegmenterne på bjergankeret ville glide af på den ståloverflade, der ville opstå, og blive deformerede. Dermed ville bjergankerets normale funktion bliver umuliggjort.



a ... Nom. diameter 37 mm

b ... Boredybde min. 210 mm

A Stenbor Ø 37 mm

(hvis til stede, stenbor Ø 38 mm også mulig)



- Kontroller den udboede diameter **a**.
- Min. afstanden til bygningens kant resp. afstanden mellem hullerne skal overholdes (brydekonus).
- Boredybde **b** afhænger af kvaliteten på det massive byggemateriale ($b_{min.} = 210$ mm). For at beregne samlingens effektive bærevne (hullets dybde), er det nødvendigt at foretage belastningstests.
- Rens borehullet omhyggeligt og blæs eksisterende boresmuld fuldstændig ud.

Montage:




VARSEL

Sørg for at bjergankerets position er korrekt - som vist på tegningen.

Variant 1


- 1) Skru ankerstaven (længde f.eks. 750 mm) ind i keglen på bjergankeret, så den flugter.
- 2) Skub et monteringsrør for bjerganker ind over ankerstaven og fikser det med en super gigant møtrik.
- 3) Før den påmonterede forankring ind i det rensede borehul, helt ind til hullets bund.



B Ankerstav 15,0
C Bjerganker 15,0
D Monteringsrør for bjerganker
G Super gigant møtrik 15,0
H Mærke, f.eks. en kridtstreg

- 4) Spænd super gigant møtrikken fast. Derved spredes segmenterne og bider sig fast i hullets væg.
- 5) Tag super gigant møtrikken og monteringsrøret for bjerganker ud.
- 6) Drej ankerstaven med ankerstavsnøglen - nu presses spredesegmenterne fast ind mod hullets væg.

Nødvendigt tilspændingsmoment:
ca. 400 Nm (40 kgm)



E Ankerstavsnøgle 15,0/20,0

Arbejdet bliver lettere, hvis der sættes et forlængerrør på ankerstavsnøglen, f.eks. 40 kg ved 1,00 m forlænger.

- 7) Alternativt til ankerstavsnøglen kan forankringen også spændes med en bespændingsnøgle (se kapitel "Udførelse af belastningsprøve").


Nødvendig ankerbelastning: min. 60 kN

Variant 2

- 1) Skru ankerstaven (længde f.eks. 750 mm) ind i keglen på bjergankeret, så den flugter.


Afmærk ankerstaven med en kridtstreg til optisk kontrol at monteringsdybden.

- 2) Før den påmonterede forankring ind i det rensede borehul, helt ind til hullets bund.



B Ankerstav 15,0
C Bjerganker 15,0
H Mærke, f.eks. en kridtstreg

- 3) Skub monteringsrøret for bjerganker ind over ankerstaven og stød den et par gange mod bjergankeret. Derved spredes segmenterne og bider sig fast i hullets væg.



D Monteringsrør for bjerganker


- 4) Yderligere trin som under Variant 1 fra punkt 6.

Udførelse af belastningsprøve



ADVARSEL

- ▶ Inddrivningen af bjergankeret har indflydelse på ankerpunktets bæreevne.
- ▶ Prøbelastningen tjekker ankerpunktets bæreevne.
- ▶ Hvis jordbundens bæreevne ikke er god nok, kan det ske, at bespændingsnøglen pludselig løsner sig under egnetheds- resp. belastningsprøven.
- ▶ Derfor må der ikke opholde sig nogen under eller bagved prøvningsindretningen.
- ▶ Bespændingsnøglen sikres, så den ikke kan falde ned.
- ▶ Skyd hulstempelcylinderen med trykstol (F) ind på ankerstaven til belastningsprøven og monter super gigant møtrik 15,0 (G).
- ▶ Påfør prøbelastning ved at pumpe på håndpumpen.



Beregning af den tilladelige belastning i henhold til DIN 4125

Duelighedstest

- ▶ På hver byggeplads skal der kontrolleres mindst 3 ankre på et sted med forventet dårligt resultat.
- ▶ Belast disse prøveankerpunkter, indtil ankerpunktet giver efter, dog kun op til **maks. 135 kN**.
- ▶ Den tilladelige ankerkraft beregnes ud fra udtrækslasten, med en **sikkerhedsfaktor 1,5**.

Till. bæreevne for ankerstaven iht. DIN 18216:

90 kN

Regneeksempel:

- Udtrækslast: 80 kN
- Till. ankerkraft: $80 \text{ kN} / 1,5 = 53,3 \text{ kN}$

- ▶ Foretag ankerinddelingen i henhold til den tilladelige ankerkraft og beregn den effektive ankerkraft (f.eks. 50 kN).

Belastningsprøve

- ▶ For hvert ankerpunkt skal der foretages en belastningsprøve.
- ▶ Prøvningslasten er 1,25 gange så stor som den effektive ankerkraft.

Regneeksempel:


- **Prøvningslast:** $50 \text{ kN} \times 1,25 = 62,5 \text{ kN}$

Ankerstaven drejes efter



- ▶ Bjergankeret er meget følsom over for stød i denne situation.

- ▶ Tag bespændingsnøglen af.
- ▶ Drej efter ankerstaven efter indtil hullets bund.



Nu er ankerpunktet klar til brug.


Efter anvendelsen

- ▶ Drej ankerstaven ud og luk ankerpunktet på en måde, så det umuligt kan benyttes igen.


Testbuk for diagonalanker 15,0/20,0

Bruges til at fremstille et ankerpunkt i en vinkel på 45°.

Art.nr. 580514000




► Skub (**E**) afmærkningsrøret i og lav et skråhul.



Positionering

► Ret kærvene i testbukken ind efter hjælpelinjerne (**A**)



A Hjælpelinjer for ønsket ankerposition


B Huller til opmærkningsrør ved brug af bjerganker 15,0 (bor Ø 37 mm)

C Huller til opmærkningsrør ved brug af bjerganker 20,0 (bordiameter iht. producent fa. DSI eller SAH)


D Adapterrør til bjerganker 15,0

Variant 2: med forskallingsbræts afstand

► Brug et forskallingsbræt (**F**) fra byggepladsen som afstand mellem armering (**G**) og testbuk. Derefter laves et skråhul.



► Dermed er positioneringen afsluttet. Den videre fremgangsmåde som beskrevet under montagen af bjerganker 15,0.




H Hulstempelcylinder med trykbuk

Fastgørelse af testbukken

Variant 1: med afmærkningsrør

► Fremstil 2 huller diagonalt til de pågældende bjergankerdimensioner.



b ... Boredybde min. 5 cm