

Die Schalungstechniker.

Ankersystem 15,0 mit Spannkonus 15,0


Art.-Nr.: 581822000

Art.-Nr.: 581967000

Klassifizierungsbericht

Rauchdichtheit

321030304-A





Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

nach EN 13501-2:2016

**Rauchschutzabschlüsse bestehend aus verschiedenen
Spannstellen System DOKA**

Klassifizierungsbericht Nr.: 321030304-A

Datum: 19.08.2022

Techniker: Ralf ANDEXLINGER /LehT

DW: 868

AUFTRAGGEBER:

DOKA GmbH

Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

ERSTELLT VON:

IBS - Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung GmbH
Petzoldstraße 45, 4020 Linz

NOTIFIZIERUNGSNUMMER: 1322

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus **25** Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.



1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht für Rauchschutzabschlüsse definiert die Klassifizierung, die dem Bauteil „**DOKA Spannstellen S200**“ in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501, Teil 2, zugeordnet wird.

1.1 Allgemeines

Der Bauteil „**DOKA Spannstellen S200**“ gehört der Produktfamilie „**DOKA Spannstellen S200**“ an.

1.2 Beschreibung

Der Bauteil „**DOKA Spannstellen S200**“ wird entweder im Folgenden vollständig im Prüfbericht bzw. in den Prüfberichten und/ oder im Bericht bzw. in den Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich, auf den (die) in 3.1. zum Nachweis der Klassifizierung Bezug genommen wird, beschrieben.

2. Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung

2.1 Prüfberichte/ Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Details von Prüfberichten oder Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich werden hier bei Bedarf aufgeführt:

Name der Prüfstelle ¹	Name des Auftraggebers	Referenz-Nr. des Berichts	Prüfverfahren und Datum/Regeln für den erweiterten Anwendungsbereich und Datum	Prüfgegenstand
IBS	DOKA	321030304-1	S200	Spannstellen

¹ Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Prüfstelle in alphabetischer Reihenfolge:
- IBS: IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Petzoldstraße 45, A-4020 Linz; Notifizierungsnummer: 1322





2.2 Prüfergebnisse

Bericht Nr.	Parameter	Ergebnisse
321030304-1	Leckage < 20m ³ /h einflügelig selbstschließende Eigenschaft	erfüllt

Ankersystem 15,0

verlorener Ankerstab 15,0 mit Spannkonus 15,0 (Wandstärke 15cm)

Aufgrund der Wandstärke von 15cm wurde nur 1 Stück Spannkonus 15,0 eingebaut.



A Mindestwandstärke 25cm bei 27mm Haftlänge des Ankerstabes im Beton

B Ankerstablänge 13cm bei Wandstärke 25cm

Fixmaß:

C 6cm

Verwendetes Material:

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Ankerstab 15,0 unbehandelt (zugeschnitten)	58 1870 000
Spannkonus 15,0 (nach dem Betonieren entfernt)	58 1967 000
Faserbetonstopfen 54 mm	58 1955 000
REPOXAL-Zweikomponenten Kleber	58 1993 000